

# 脱輪防止措置を強化します

近年、社会的に大型車のタイヤ脱輪による事故が問題になっています。  
当社では①ホイールナットの早期交換 ②ホイールナットへのマーキング  
③ドライバー及び整備士によるチェック・増し締め対策などを強化しています。  
安全運行のために出来る事を、一つずつ積み重ねてまいります。



安全講習会の様子



整備士によるホイールナット  
交換の様子



マーキング済み  
ホイールナット